

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Timushán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0306-43	FECHA:	5/03/2024



FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 2: TECHO EN MAL ESTADO CORREDOR



FOTO 3: TECHO EN MAL ESTADO




FOTO 4: TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO



FOTO 5: SANITARIOS EN MAL ESTADO



FOTO 6: TECHO DE AULA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Deysi del Socorro Anteriano</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Evo J. Medina</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---