REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PRA-FOR-123 Versión 1 SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: CHIQUIMULA MUNICIPIO: **ESQUIPULAS** NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL E.O.U.M. COLONIA LOS PINOS J.M 6a. Av. Y 0 calle C Zona 2 **ESTABLECIMIENTO:** ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20-07-0499-43 FECHA: 6/07/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Foto 2:







Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

