

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PERICOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PERICOS, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1108-43	FECHA:	



Foto 1: Trabajos muro perimetral



Foto 2: Pintura del establecimiento



Foto 3: Mantenimiento de puertas



Foto 4: Cambio de techo estructural



Foto 5: Cambio de techo estructural




Foto 6: Trabajo muro perimetral parte posterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

