

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PERICOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PERICOS, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1108-43	FECHA:	



Foto 1: Pintura interior del aula



Foto 2: Pintura exterior del aula



Foto 3: Instalación del portón exterior



Foto 4: Muro perimetral parte frontal




Foto 5: Muro perimetral parte posterior del establecimiento




Foto 6: Techado completo del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así hasta el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público