

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Loma Alta, Aldea Cafetales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20071158-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Muro de contención finalizado



Foto 2: Reparación de malla galvanizada finalizada



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores finalizada



Foto 4: Puertas pulidas y pintadas




Foto 5: Cambio de chapa finalizada a las 6 puertas



Foto 6: Inodoros nuevos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---