

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Malcotol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Malcotol, Aldea El Zarzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1159- 43	FECHA:	6 de marzo del 2024



Foto 1: sanitarios sin accesorios y en mal estado.



Foto 2: puertas y ventanas se encuentran oxidadas.



Foto 3: muro perimetral de la escuela en malas condiciones.



Foto 4: piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 5: pintura de exterior en mal estado.




Foto 6: pintura de interiores en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D. Douglas Antonio Sagastume
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público