



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Laguna Seca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Chanmagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1312-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Puerta 1 del aula 1




Foto 2: Puerta del aula 2



Foto 3: Puerta de la cocina



Foto 4: Puerta de la bodega



Foto 5: Puerta baño 1





Foto 6: Puerta baño 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Laguna Seca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Chanmagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1312-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Puerta baño 3



Foto 8: Mantenimiento estructura de metal ventanas



Foto 9: Reparación de piso cerámico




Foto 10: Sustitución inodoro 1



Foto 11: Sustitución inodoro 2



Foto 12: Sustitución inodoro 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O.R.M. Caserío Laguna Seca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Chanmagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1312-43	FECHA:	23/02/2024






Foto 13: Reparación e muro perimetral de block con tubo



Foto 14: Reparación de cableado electrico




Foto 15: Reparación de lámparas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público