



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío Laguna Seca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Chanmagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1312-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Puerta 1 del aula 1



Foto 2: Puerta del aula 2



Foto 3: Puerta de la cocina



Foto 4: Puerta de la bodega




Foto 5: Puerta baño 1




Foto 6: Puerta baño 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío Laguna Seca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Chanmagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1312-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Reparación e muro perimetral de block con tubo



Foto 8: Mantenimiento estructura de metal ventanas



Foto 9: Reparación de piso cerámico




Foto 10: Sustitución inodoro 1




Foto 11: Sustitución inodoro 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

