

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Esquipulas                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN-PAIN     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Nicolás, Esquipulas. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-1596-42 | FECHA:                         | 29/2/2024                      |



Patio de cemento



Muro perimetral



Muro de contención en mal estado



canal de agua no existe.



Muro de contención



Caida de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P. A. I. N.

