



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM San Mateo 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 103 manzana D Colonia San Mateo 2, Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-2370-43	FECHA:	



Foto No 1. techo de aula humeda



Foto No.2. area de baños en malas condiciones y areas de cocina redicidas.




Foto 3 : piso en mal estado y areas en humeado



Foto 4: puerta en mal estado y con alta corrosion



Foto 5: desprendimiento de lamina por las fuertes lluvias y altas en goteras



Foto 6: reparacion completa de la area de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

