

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Guacamayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0002-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto1: estado actual del techo



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: estado actual del piso de la escuela.



Foto 4: paredes muy bajas



Foto 5: Cernido para paredes



Foto 6: tubos de drenaje de lluvias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Celina del Carmen Ventura*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

