



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Ampliación de escenario



Foto 2: Remodelación de techo y amplitud con estructura de metal



Foto 3: Cambio de estructura del área de la pila



Foto 4: Cambio de lámina del área de la pila



Foto 5: cambio de serca por block



Foto 6: Cambio de serca por tubo cuadrado galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Corina Garcia Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Cambio de porton



Foto 8: Reparación de columnas y fundición de plancha de concreto entrada



Foto 9: Fabricación e instalación de ventanas por ventanas de pvc



Foto 10: Instalación de balcones de metal





Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Corina Garcia Acevedo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

