

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA Oficial Rural Mixta Aldea Cruz Calle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea cruz Calle Concepción Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0340-43	FECHA:	11/11/2024




Foto1: Reparación de sistema eléctrico




Foto 2: Mantenimiento de portones



Foto 3: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada



Foto 4: Sustitución demuro perimetral por muro de block (material y mano de obra)



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto




Foto 6: Repello, cernido y sellado de grietas y fisuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

