

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Anguiatú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0341-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Instalación de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de ventanas



Foto 3: Aplicación de pintura en muro interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de accesorios en inodoros




Foto 5: Instalación de lavamanos



Ins Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Dilia Orbellina Heredia Heredia
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Lourdes Vanessa Rivera Quijón
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

