

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0341-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Instalación de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de ventanas



Foto 3: Aplicación de pintura en muro interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de accesorios en inodoros



Foto 5: Instalación de lavamanos





Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Dña Orbelina Heredia Heredia

Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Lourdes Vanessa Rivera Quijada

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

