

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0342-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Muro perimetral dañado



Foto 2: malla en mala estado



Foto 3: techo perforado



Foto 4: capotes dañados



Foto 5: lámina oxidada



Foto 6: muro perimetral destruido por completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

