

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALERIANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 08 - 0352 - 43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Terraza en mal estado.



Foto 2: Acumulación de agua en la terraza.




Foto 3: Reparación de ventanas por filtraciones de agua .



Foto 4: Paredes engrietadas por el agua acumulada en la terraza.



Foto 5: Filtración de agua y paredes húmedas.



Foto 6: Pared en mal estado por filtraciones de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bernadina ue & ue*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*

