



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepcion Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Quesera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Quesera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0354-43	FECHA:	22-oct-24



Foto1: piso



Foto 2: porton



Foto 3: muro perimetral



Foto 4: losa de patio




Foto 5: cocina



Foto 6: repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

