

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEFARTAMENTO.	Chiquimula		MUNICIPIO:	Concep	ción Las Minas	
DEPARTAMENTO:						-
SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	

DEPARTAMENTO: Chiquimula MUNICIPIO: Concepción Las Minas

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Los Almbrados DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 20-08-0517-43

ESCUELA Oficial Rural Mixta, Caserío Los Almbrados DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 12 de diciembre de 2024




Foto1: Techo dañado de aula.




Foto 2: Sustitución de chimenea de la cocina.



Foto 3: Reparación de grieta de pared, pintura, colocación de piso y sustitución de ventanas.



Foto 4: Reparación y ampliación de muro perimetral.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal para sanitarios.



Foto 6: Sustitución de piso de cocina por ceramica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primero de hojas.

Francisco Rodriguez Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de hojas.

Conscio de Productionales y actualizar el primero de la primero d

Firma y Sello Director Centro Educative Aubilida



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUEIA UTICIAI KUITAI MIXTA CASELIO LOS AIMPITADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alambrados, Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0517-43	FECHA:	12 de diciembre de 2024

Pintura de balcones



Foto7: Mantenimeinto de balcones, pintura.

Sustitución de vidrios por ventanas corredizas



Foto 8: Sustitución de ventanas de vidrios por ventanas corredizas.

Sustitución de balcón



Foto 9: Sustitución de balcón por falta de reparación.

Sustitución de piso



Foto 10: Colcación de piso de ceramico.

Puertas de Metal



Foto 11: Mantemiento de puertas de metal.

Repación de puertas



Foto 12: Cambio de chapas.

Firma y Sello Director Centro Educativo