

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Los Alambrados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alambrados, Aldea Anguiatú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0517-43	FECHA:	12 de diciembre de 2024

**Mantenimiento de muro perimetral**



Foto1: Mantenimiento de muro perimetral y malla galvanizada

**Hiladas de block en muro perimetral**



Foto 2: Mantenimiento de muro perimetral

**Sustitución de ventanas por ventanas corredizas**



Foto 3: Sustitución de balcón por falta de reparación.

**Sustitución de piso**



Foto 4: Colcación de piso de ceramico.

**Reparación de techo de aula**



Foto 5: Sustitución de lámina de una aula.

**Desinstalación de lámina**



Foto 6: Desinstalación de lámina de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Francisca Rodríguez Corpio*  
Firma y sello del Presidente de la ORF



*M. Rodríguez*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

