

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: Instalación finalizada de la cubierta de lámina y estructura de techo para la pila.



Foto 2: Mantenimiento completo de las puertas de las aulas, lijado y pintura.



Foto 3: Mantenimiento completo de las puertas de los Sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de portón completado, lijado, ajustado, chapa nueva y pintura.



Foto 5: Instalación de la caja de registro del agua y sus llaves de paso.



Foto 6: Muro perimetral completo de block y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrenillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0007-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: losa de patio de concreto para área recreativa.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

