



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA DE BUEY, ALDEA PADRE MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: QUITANDO DURALITA QUE ESTABA EN MAL ESTADO



Foto 2: COLOCANDO COSTANERAS Y LÁMINAS NUEVAS



Foto 3: PINTANDO PUERTAS METÁLICAS



Foto 4: PINTANDO MUROS INTERIORES



Foto 5: PINTANDO MUROS EXTERIORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa elvira

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA DE BUEY, ALDEA PADRE MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: PINTURA DE BARANDALES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA



Foto 9: REPARANDO TORTA DE PATIO DE CONCRETO



Foto 10: REALIZANDO MEZCLA DE CEMENTO PARA COLOCAR LA PILA NUEVA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

