



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA DE BUEY, ALDEA PADRE MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS FINALIZADO



Foto 2: CAMBIO DE COSTANERA FINALIZADO




Foto 3: PINTURA DE PUERTAS FINALIZADO



Foto 4: PINTURA DE INTERIORES FINALIZADO



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES FINALIZADO



Foto 6: COLOCACIÓN DE BAÑO FINALIZADO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA DE BUEY, ALDEA PADRE MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0019-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 7: PINTURA DE BARANDALES, TERMINADO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA TERMINADO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO TERMINADA



Foto 10: COLOCACIÓN DE PILA TERMINADO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

