



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0363-42	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE 2024




Foto 1: COLOCANDO PISO CERAMICO



Foto 2: ALBAÑILES COLOCANDO PISO CERAMICO



Foto 3: COLOCANDO VENTANAS



Foto 4: SUSTITUYENDO VENTANAS



Foto 6: PROCESO DE PINTURA DE MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0363-42	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: PINTANDO Y REPARANDO PUERTAS



Foto 8: COLOCANDO PISO EXTERIOR



Foto 9: QUITANDO PORTON PARA PINTARLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

