

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jicaró Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrición de lámina y estructura de metal



Foto 2: Pintura para puerta




Foto 3: Pintura para puerta



Foto 4: Sustrición de piso



Foto 5: Pintura para portón



Foto 6: Sustrición de Pila de concreto para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias

Firma y sello del Presidente de la OPF



Andy María Recinos Pinto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Pintura de interior y exterior



Foto 8: Pintura de interior y exterior




Foto 9: Sustitucion de sanitario



Foto 10: Sustitucion de pila de concreto




Foto 11: Sustitucion de plancha



Foto 12: Sustitucion de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias Gurría
 Firma y sello del Presidente de la OPF


Sudy María Recinos
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 13: Sustitución de Canal



Foto 14: Sustitución de canal



Foto 15: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 16: Sustitución de Pila




Foto 17: Pintura para Porton



Foto 18: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias.
Deysi Lisbeth Arias Cejudo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Sindy María Recinos Pinto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

