

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Mantenimiento a puertas por interperle y paso del tiempo.




Foto 3: Mantenimiento a estructura y pintura de ventana.



Foto 4: Sustitución de Piso torta deteriorado por un piso cerámico.




Foto 5: Construcción de Cuneta para la conducción adecuada de aguas de pila y no afectar casas vecinas.



Foto6: Reparación de banqueta de concreto, utilizada para el sentar de padres e invitados en actividades escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida España

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 7: Pintura de Muros exteriores e interiores de la escuela.




Foto 8: Sustitución de 2 servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de baranda del corredor.




Foto 10: Mantenimiento de baranda de Pasillo




Foto 11: Cambio o mantenimiento de portón principal.



Foto 12: Sustitución de tubería principal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Registro de Bases.

Saida España

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 13: Reparación de muro perimetral con block, tubo hg y malla galvanizada con soleras.



Foto 14: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 15: Sustituir bombillos por focos ahorradores



Foto 16: Sustituir Plafoneras




Foto 17: Sustituir apagadores y tomarrrientes por unos dobles



Sustitución de flipones y cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida España

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

