

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Vista de la nueva lámina troquelada instalada




Foto 2: Pintado final de puertas



Foto 3: Pintado final de ventana



Foto 4: Piso cerámico ya instalado en corredor, 2 aulas, bodega, baños, escenario y cocina.



Foto 5: Dando acabado a la cuneta



Foto 6: Banquetas terminadas y pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. *Actualizar el número de hojas.*

Saida España

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Directa Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 7: Pintura final en interiores y exteriores



Foto 8: Instalación de taza y piso cerámico en los 2 baños.



Foto 9: Instalación final de tres barandas. Con soldadura reforzada.



Foto 10: Pintado final de tres barandas.



Foto 11: Vista interior del porton principal instalado.




Foto 12: Vista final de la tubería principal instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gaida España
Firma y sello del Presidente de la OPEB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 13: Vista final del muro perimetral



Foto 14: Vista final del en cementado de la cancha deportiva.



Foto 15: Vista general de los focos cambiados.



Foto 16: Vista general de las plafoneras cambiadas.



Foto 17: Vista general de los nuevos tomacorrientes instalados.



Foto 18: Instalación de un nuevo tablero, red eléctrica, apagadores y un espejo eléctrico con luz LED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida España
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

