



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Puerta de la Montaña aldea Guatalón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura, lijado, reparación y pintura de puertas de servicios sanitarios.



Foto 2: Fabricación e instalacion de ventanas de vidrio



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustituyó de baños



Foto 5: Reparación de fosa septica, repello, pared y entronque para su uso



Foto 6: Aplicación de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Gabina Méndez Ramírez de Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Puerta de la Montaña aldea Guatalón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	8/07/2024




Foto 7: Aplicación de torta de concreto.




Foto




Foto



Foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Gabina Méndez Ramírez de Pérez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

