

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán				
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	20 de junio de 2024				

FOTO 1
Proceso del cambio de malla del muro. (pegar block UV para luego fundir la malla y soldar la malla a la estructura).

Foto 2: En proceso de fundir la terraza.

Foto 3: Reforzando la zanja para colocar la tubería de 1 1/4 que se compró para el proyecto de agua potable.

Foto 4: En proceso de la sustitución del portón de malla, por uno de estructura metálica.

Foto 5: En proceso de elección del sanitario para luego ser cambiado.

Foto 6: En proceso de Repello de aula de aula de adobe.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abelso Pérez López
Firma y sello del Presidente de la OPI

Roberto
Firma y Sello Director Centro Educativo Público