



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	20 de junio de 2024




Foto 7 En proceso de construcción de tanque de 2x2 m2. Y mejoramiento del tanque de captación.



Foto 8 En proceso de Sustitución de bomba de agua sumergible, previo a la instalación y realizar la prueba.



Foto 9 En proceso de ampliación de cocina de 3x3 m2. construcción de hornilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Pérez López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Stefany...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	05 de julio de 2024



FOTO 1
Cambio de malla de los 3 lados finalizados en su 100%.



Foto 3: Colocación de la tubería en su 100%.



Foto 5: Cambio de sanitario de niño en su 100%



Foto 2: Construcción de la terraza para colocar tinaco finalizado en su 100%.




Foto 4: Instalación del portón de estructura metálica en su 100%.



Foto 6: Repello de aula de adobe adentro y afuera, construcción de pretil de block realizado en su 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abdo Pérez López
Firma y sello del Presidente de la OMB

Juan Manuel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiriquinúa	MUNICIPIO:	Quezáltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	05 de julio de 2024



FOTO 1
Cambio de malla de los 3 lados finalizados en su 100%.



Foto 2: Construcción de la terraza para colocar tinaco finalizado en su 100%.



Foto 3: Colocación de la tubería en su 100%.



Foto 4: Instalación del portón de estructura melática en su 100%.



Foto 5: Cambio de sanitario de niño en su 100%



Foto 6: Repello de aula de adobe adentro y afuera, construcción de pretil de block realizado en su 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexar al documento de hojas.

Adelso Pérez López
Firma y sello del Presidente de la OMP

Franklin
Firma y Sello Director Centro Educativo Público