

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío San Juan, Aldea Cubiletes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1090-43	Fecha:	13/08/2024



Foto 1: sustituir por inodoros



Foto 2: Hornilla en mal estado



Foto 3: Chimenea de hornilla completamente rota.



Foto 4: Instalacion de tendido electrico en mal estado



Foto 5 Muro perimetral de 42 metros lineales se ha caido



Foto 6: Puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maximina Salazar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

