

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Los Planes, aldea Chiramay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1116-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



Lijado, sustitución de tubo y pintrua de las puertas de los baños



Sustitución de sanitarios debido a que estan en mal estado, pues tienen fuga de agua.



sustitución de pila de la cocina debido a su deterioro.



Repello y pintado de cocina



Sustitución de maya al muro perimetral




Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

