

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Los Planes, aldea Chiramay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1116-43	FECHA:	05 de julio de 2024



Lijado, sustitución de tubo y pintrua de las puertas de los baños



Pintura de muros interiores y exteriores



Sustitución de pila y remodelación de cocina.



Reparación de muro perimetral.





Sustitución de portón de entrada de la escuela.



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

