

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuela Abajo, Quezaltepeque, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1201-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Muro perimetral de block en malas condiciones, peligro para estudiantes y maestros



Foto 2: Muro perimetral parte de adentro del establecimiento, inclinado hacia el patio de la misma, peligro para alumnos.



Foto 3: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: Muro perimetral vista por fuera, lado de la carretera.



Foto 5: Vista por fuera, lado de la carretera, está inclinado hacia adentro.



Foto 5: Muro en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edly Arizon Treto Turza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

