

7

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuela Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1201-43	FECHA:	30 de julio 2024




Foto 1: Muro perimetral terminado, lado de afuera,



Foto 2: Muro terminado, lado de la carretera.




Foto 3: Muro perimetral terminado, lado lateral derecho de adentro.



Foto 4: Muro perimetral ya terminado



Foto 5: Muro perimetral terminado, lado de enfrente de la Escuela



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estel Estanzuela
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuela Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1201-43	FECHA:	30 de julio de 2024



Foto1: Pared reforzada y terminada en su totalidad.



Foto 2: Pared de corredor terminado.



Foto 3: Repellado de una parte de muro perimetra, colocado un canal para agua plubial.




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ely Ariza Ventura</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

