



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

1000

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto1: Estado inicial de puertas




Foto 2: Estado inicial de portón de metal




Foto 3: Estado inicial de ventanas



Foto 4: Estado inicial de balcón de metal



Foto 5: Estado inicial de piso de torta de concreto



Foto 6: Estado inicial de piso en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

1000

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto7: Estado inicial de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Estado inicial de muro perimetral exterior




Foto 9: Estado inicial de focos y plafoneras en las aulas




Foto 10: Estado inicial de los apagadores y tomacorrientes en las aulas




Foto 11: Depósito del flipón.




Foto 12: Estado inicial del cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

1060

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024




Foto13: Estado inicial del depósito de agua.



Foto 14: Estado inicial de la chimenea de la cocina escolar.



Foto 15: Espacio para colocar la pila.




Foto 10: Estado actual del repello en las paredes.




Foto 17: Estado inicial del muro perimetral (parte frontal)




Foto 18: Estado inicial de los balcones en la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público