



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Version 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Sarzona Aldea Cececapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0024-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Previo



Foto 2: Previo



Foto 3: Previo



Foto 4: Previo



Foto 5: Previo



Foto 6: Previo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noheми GUERRA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

