

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Jocote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0440-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Puertas de Metal



Foto 3: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 4: Muros Perimetrales





Foto 5: Losa de Patio



Foto 6: Muros Perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Meylin Rosales*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Hugo Orellana*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

