



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Ipala               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Achiotos  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-11-0441-43               | FECHA:                         | 13 de marzo de 2024 |



Foto 1: Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 3: instalacion de cisterna.



Foto 4: Canales y bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br>Karen Mejía Jiménez<br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Ipala               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Achiotos  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-11-0441-43               | FECHA:                         | 13 de marzo de 2024 |



Foto 1: Sustitucion de puertas de servicios sanitarios.



Foto 2: Losa de Patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|