



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0441-43	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto1: Servicios Sanitarios y sus accesorios.



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios.



Foto 3: Instalación de Cisterna.



Foto 4: Canales y bajada de agua pluvial.



Foto 5: Sustitución de puertas de servicios sanitarios.



Foto 6: Losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Karen Mejía Jimenez.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

