



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Chiquimulán	MUNICIPIO	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Julumichapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	20-11-0453-43	FECHA	13 de marzo de 2024




Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 2: Pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Sustitución de Portón




Foto 4: Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Montroy

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Julumichapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	20-11-0453-43	FECHA:	13 de marzo de 2024




Foto 1: sustitución de puertas de aulas



Foto 2: Sustitución de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magrid Montox
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

