

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL





Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: INSTALACIÓN DE CISTERNA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024



Foto 5: INSTALACIÓN DE CISTERNA



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL






FOTO 7: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  <i>x Darys Espinoza</i> Firma y sello del Presidente de la Junta </p>	<p align="center">  <i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
--	--