

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 x Dayris Espino
 Firma y sello del Presidente de la Junta



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS





Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público