



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGUIE				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0522-43	FECHA:	13 DE MARZO 2024				




**Foto 1: REPARACION DE PISO**




**Foto 2: PATIO TORTA DE CEMENTO**



**Foto 3: REPARACION O SUSTITUCIÓN DE LORENA A ESTUFA RURAL.**



**Foto 4: REPARACIÓN DE PAREDES**



**FOTO 5: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE PUERTAS**



**FOTO 6: IMPERMEABILIZANTE A PARED**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alba Dina*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público