



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGUITE				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0522-43	FECHA:	23 DE AGOSTO 2024				



Foto 1: REPARACION DE PISO




Foto 2: PATIO TORTA DE CEMENTO



Foto 3: REPARACION O SUSTITUCIÓN DE LORENA A ESTUFA RURAL.



Foto 4: REPARACIÓN DE PAREDES



FOTO 5: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE PUERTAS



FOTO 6: IMPERMEABILIZANTE A PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Villafranco



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público