

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Guastatoya            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Palo Amontonado |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0007-43               | FECHA:                         | 3/06/2024             |



Foto1: Retiro de la lamina de zinc de aulas y cocina.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte



Foto 3: Fijación de material de soporte.



Foto 4: Sustitución de los capotes de lamina.




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 6: Sstitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Guastatoya            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Palo Amontonado |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0007-43               | FECHA:                         | 27/06/2024            |



Foto 1: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 2: Reparación de estufa rural con sus accesorios




Foto 3: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 4: Sustitución de chimenea de metal




Foto 5: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 6: Reparación de mesones con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Guastatoya            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Palo Amontonado |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0007-43               | FECHA:                         | 27/06/2024            |



Foto 1: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.



Foto 2: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.




Foto 3: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.




Foto 4: Pintura de aulas, cocina y sanitarios en interiores y exteriores



Foto 5: Pintura de aulas, cocina y sanitarios en interiores y exteriores



Foto 6: Pintura de balcones de aulas y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Guastatoya            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Palo Amontonado |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0007-43               | FECHA:                         | 28/06/2024            |



Foto 1: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 2: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 3: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 4: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.




Foto 5: Reparación de mesones con azulejo



Foto 6: Reparación de mesones con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

