



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Santa Lucía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0009-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Instalación de torta de concreto



Foto 2: Instalación de sistema de energía eléctrica desde línea principal.



Foto 3: Conexión de agua pluvial.



Foto 4: Instalación de estructura metálica y roplast de 1,100 litros.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

