



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | MUNICIPIO: | GUASTATOYA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PATACHE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PATACHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0013-43 | FECHA: | |



Foto7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustitución de piso cerámico



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto11: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 12: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|