



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PATACHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0013-43	FECHA:	




Foto1: sustitución de lamina por lamina calibre 28



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5: Sustitucion de madera por metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

