

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0016-43	FECHA:	




Foto 1: Pintura en cocina interiores




Foto 2: Fabricación e instalación DE VENTANA EN COCINA



Foto 3: CERRAMIENTO DE MURO PARA EXPANSIÓN DE PUERTAS Y EXTRACCIÓN DE RIPIO



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: CERRAMIENTO DE MURO PARA EXPANSIÓN DE PUERTAS Y EXTRACCIÓN DE RIPIO



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la QPF.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público